



Erosion très importante
-> Destruction partielle de l'ouvrage

Erosion talus aval piste cyclable

Erosion talus aval piste cyclable

Eboulement de mur de soutènement par érosion à la base (AGE)

Eboulement de mur de soutènement par érosion à la base (AGE)

Glissement talus amont derrière gabions, faible envargure

Erosion talus aval près de l'ouvrage

Talus aval très fortement érodé -> route effondrée complètement

Fort érosion des talus aval (cours d'eau temporaire)

Fort érosion des talus aval

Pierre érodé sur les bords

Fort érosion des fossés et talus aval en plusieurs endroits

Fort érosion des fossés et talus aval en plusieurs endroits

Erosion talus aval à côté de l'ouvrage Localisation exacte?

Mur-bordure affaissé côté aval par érosion

Mur-bordure affaissé côté aval par érosion

Erosion talus inférieur -> glissement important affectant tout le CR364

Erosion de la base d'un mur de soutènement (Parking)
-> Mouvement de l'aire de Parking
Envargure importante?

Fort érosion des fossés et talus aval en plusieurs endroits

Erosion talus aval

Erosion (profonde) en bord de route

Glissement talus aval Localisation?

Glissement talus aval Localisation?