

Annexe 2

Album de photos




La construction du pont Adolphe





Cartes postales montrant le pont fini





4961

Le renouvellement du tablier en 1961/62





Dégâts à la maçonnerie dus aux infiltrations d'eau





Mesures de stabilisation provisoires



