


**Chantier sur l'Autoroute A13  
entre la Croix de Bettembourg et l'échangeur Burange  
du vendredi 26 août 2016 vers 19h00  
au samedi 27 août 2016 vers 06h00**



Déviation vers l'A13 en direction Pétange  
via l'A3 en direction rond-point Gluck,  
et via la N31 et la N13.

A13 barrée en direction de Pétange

DGT 22.08.2016  
fond de plan: copyright ACT

**Légende:**

- route barrée
- itinéraire de déviation



LE GOUVERNEMENT  
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

Ministère du Développement durable  
et des Infrastructures

Administration des ponts et chaussées

**POUR LA DUREE DES TRAVAUX L'AUTOROUTE A13  
EN DIRECTION PETANGE EST BARREE  
ENTRE LA CROIX DE BETTEMBOURG ET L'ECHANGEUR BURANGE.**

**LA SORTIE DE L'ECHANGEUR BURANGE EN DIRECTION DE PETANGE EST BARREE.**

**LA DEVIATION SE FAIT VIA L'ECHANGEUR LIVANGE DE L'A3, LA N31 ET N13.**